



Advies vóór de behandeling

Voor een succesvolle laserbehandeling is het belangrijk dat uw bepaalde voorzorgsmaatregelen neemt en bepaalde handelingen vermijdt. De onderstaande punten zijn van belang om in acht te nemen:

- Het vermijden van blootstelling aan de zon en zonnebank: U dient de zon te vermijden en uw huid te beschermen tegen zonblootstelling gedurende 6 weken voorafgaand aan de laserbehandeling. Zonnebrand, zonneshade en een gebruide huid kunnen het risico op complicaties vergroten.
- Er mag geen cosmetische en/ of medische behandelingen in het te behandelen gebied worden uitgevoerd.
- 4 weken vooraf de behandeling mogen er geen zelfbruinende crèmes worden gebruikt.
- 4 weken voorafgaand de behandeling mag er geen chemische peelings op de te behandelen gebied worden toegepast.
- 4 weken voorafgaand aan de behandeling en gedurende het hele behandelproces is het van belang om het epileren/of harsen en waxen van de huid te vermijden. Dit is nodig zodat het laserlicht effectief geabsorbeerd kan worden door het pigment in de haarfollikels van de huid. U mag het behandelgebied wel scheren, knippen of ontharen middels ontharingscrèmes.
- Scheren van het behandelgebied: Om huidirritatie te voorkomen, wordt er geadviseerd om het te behandelen gebied 24 uur voor de behandeling te scheren. Het scheren zorgt ervoor dat de laserenergie gericht is op de haarfollikels en niet op de zichtbare haren op de huid.
- Vermijd het gebruik van agressieve of exfoliërende huidverzorgingsproducten of scrubs op het te behandelende gebieden.
- Reiniging van de huid: Vooraf de behandeling dient het behandelgebied grondig te worden gereinigd voordat u naar de afspraak komt. Verwijder alle make-up, crèmes, lotions en andere producten van het behandelgebied.
- **Let op:** indien u fillers of botox op te behandelen gebied heeft dient u 4 weken te wachten voordat er gelaserd mag worden.